

Ministry of Education

Office of the Assistant Deputy Minister
Capital and Business Support Division

15th Floor
315 Front St West
Toronto ON M7A 0B8
Tel.: 416 212-9675
Fax.: 416 325-4024
TTY: 1-800-268-7095

Ministère de l'Éducation

Bureau du sous-ministre adjoint
Division du soutien aux immobilisations et aux
affaires

15^e étage
315, rue Front ouest
Toronto ON M7A 0B8
Tél. : 416 212-9675
Télééc. : 416 325-4024
ATS : 1-800-268-7095

2021 : B06

DATE : Le 9 avril 2021

NOTE DE SERVICE À L'INTENTION DES :

Cadres supérieurs de l'administration des affaires
Gestionnaires des installations

EXPÉDITRICE :

Didem Proulx
Sous-ministre adjointe
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires

Objet :

Prochaines étapes des projets du Fonds d'incitation à l'action pour le climat (FIAC)

Cette note fait suite à la note de service **2020 : B26 – Demandes de financement dans le cadre du Fonds d'incitation à l'action pour le climat (FIAC)**.

Le FIAC est un programme fédéral d'une durée limitée qui requiert un financement provincial équivalent et qui cherche à aider les conseils scolaires à améliorer l'efficacité énergétique et à effectuer des rénovations qui réduisent la consommation d'énergie, les coûts et la pollution par le carbone. La portion fédérale de partage des coûts peut atteindre 40 869 000 \$, alors que la portion provinciale de partage des coûts (grâce à des programmes de réfection) peut atteindre 61 303 500 \$. Les dépenses admissibles dans le cadre du programme sont celles qui ont été engagées par les conseils scolaires entre le 15 mai 2020 et le 31 mars 2021, et qui ont été approuvées par le gouvernement fédéral.

Cette note de service a pour but de faire le point sur les éléments suivants :

- a) Les allocations révisées des conseils scolaires et les projets approuvés;
- b) Souligner les attentes en matière de rapports; et
- c) Les exigences fédérales en matière d'enseignes.

Allocations révisées des conseils scolaires et projets approuvés

L'admission des projets dans le cadre du FIAC a pris fin le 15 janvier 2021. Les allocations des conseils scolaires ont été mises à jour à la suite de l'examen des soumissions des conseils

scolaires à partir des demandes (pour l'admissibilité et en tenant compte de l'allocation) et afin de maximiser les allocations des conseils scolaires.

Veillez consulter l'**annexe A** pour les allocations mises à jour des conseils et l'**annexe B** pour les projets approuvés qui correspondent aux allocations déposées.

Veillez noter que ce programme sera administré au titre d'un règlement qui mettra en application les dispositions de la note de service 2020 : B26, la note de service actuelle et toute note de service éventuelle. De tels règlements n'ont pas encore été pris. Par conséquent, le contenu de cette note de service devrait être considéré comme assujéti à ces règlements, si et quand c'est fait.

Rapports

Rapport de mars

Les conseils scolaires sont tenus de déclarer les dépenses admissibles au FIAC dans VFA.facility en indiquant « FIAC » comme source de financement à rembourser. Veillez consulter la note de service **2020 : B26** pour obtenir des détails sur les dépenses admissibles et non admissibles. À l'établissement des rapports, veuillez noter ce qui suit à la saisie des projets dans VFA.facility :

- ID du projet : Il vous sera demandé d'indiquer l'ID du projet lié au projet, ce qui permettra de relier le projet aux approbations fédérales.
- Capital ou fonctionnement : Les projets devront être classés sous capital ou fonctionnement, ce qui permettra de télécharger correctement les données relatives aux dépenses dans le SIFE (veuillez vous référer aux directives relatives aux immobilisations corporelles pour les exigences en matière de capitalisation).
- Réajustements des projets financés par des volets de financement de réfection : Pour les projets approuvés qui ont été réalisés à l'aide de fonds de réfection (amélioration de l'état des écoles/allocation pour la réfection des écoles) au cours de l'année scolaire 2019-2020, vous déclarerez un réajustement négatif dans le cadre du programme de réfection et une dépense dans le cadre du FIAC dans VFA.facility.
- Dépenses admissibles : Les dépenses saisies doivent correspondre au montant du financement du projet au titre du FIAC qui a été approuvé par le gouvernement fédéral. Les dépenses qui dépassent le montant approuvé ou qui sont engagées après le 31 mars 2021 ne seront pas remboursées par le FIAC. Les fonds du FIAC qui n'auront pas été dépensés ne peuvent pas être reportés au-delà du 31 mars 2021. Veillez consulter l'annexe D de la note de service **2020 : B26** pour plus de détails sur les dépenses admissibles, et prenez note que ce programme pourrait faire l'objet d'une vérification provinciale et/ou fédérale.
- Téléchargements vers le SIFE : Les dépenses déclarées seront téléchargées chaque nuit vers le SIFE jusqu'au 7 mai 2021 et à la demande après cette date. En guise de rappel, les projets doivent être verrouillés dans VFA.facility pour être transférés sans problème dans le SIFE. La date limite pour le rapport de mars 2020-2021 est le 14 mai 2021.

Exigences fédérales en matière de rapports

Ce projet est soumis aux exigences fédérales en matière de rapports. Tout comme pour le rapport d'étape réalisé en février, les conseils scolaires devront fournir un rapport final de projet. Vous trouverez ci-dessous certains des principaux champs à remplir par les conseils scolaires par VFA.facility pour ce qui est du rapport de mars.

Champ	Description
ID du projet	Tel qu'approuvé à l'annexe B
Date du début et date de fin du projet	Dates finales de début et de fin. Passez en revue votre rapport d'étape. <ul style="list-style-type: none">• Si votre projet était déjà terminé, ces dates devraient être identiques aux précédentes.• Si votre projet était en cours, veuillez les mettre à jour.
Achèvement (%)	État d'achèvement du projet. Les projets devraient être terminés à ce stade. S'il y a des problèmes, veuillez en aviser le ministère sans délai.
Enseigne fédérale (O/N)	Tous les projets nécessitent une enseigne fédérale. Veuillez noter les exigences fédérales en matière de communication dans la note de service.
Coût total du projet	VFA.facility suivra le coût total du projet et la partie attribuée au FIAC.
Attestation	Confirmation que les renseignements fournis sont exacts et que : 1) le financement fourni par le Canada n'a été utilisé que pour les projets approuvés, et 2) que tous les projets respectent les exigences du programme du FIAC.

Si vous souhaitez mettre à jour vos résultats de projet en matière d'énergie et de GES, vous devrez aussi soumettre à nouveau le modèle de rapport final du FIAC. Le modèle peut être téléchargé depuis VFA.facility ou peut être demandé en écrivant à CAPITAL.POLICYBRANCH@ontario.ca.

Ces exigences supplémentaires à l'échelle du programme doivent être satisfaites avant le **31 mai 2021**.

Exigences fédérales en matière d'enseignes et protocole de communication

On rappelle aux conseils scolaires de respecter les exigences relatives au protocole de communication du gouvernement fédéral pour tous les projets financés par le FIAC, comme indiqué à l'**annexe C**. Conformément au protocole, des enseignes numériques sont autorisées. Veuillez vous référer à la page des lignes directrices sur l'image visuelle du FIAC fédéral en [clicquant ici](#), qui comprend le guide sur l'image de marque du FIAC et des exemples connexes. Dans le cadre du rapport final, vous devrez confirmer qu'une enseigne fédérale a été installée.

Merci de votre coopération. Si vous avez des questions ou désirez obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec :

Hitesh Chopra, chef Unité des politiques d'immobilisations 416 258-3368 Hitesh.Chopra@ontario.ca	Andrea Dutton, directrice Direction des politiques d'immobilisations 416 325-1705 Andea.Dutton@ontario.ca
---	---

Cordialement,

Original signé par :

Didem Proulx
Sous-ministre adjointe
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires

cc: Directions de l'éducation
Secrétaires exécutives et secrétaires exécutifs des directrices et des directeurs de l'éducation
Directeur, Direction des services régionaux, ministère de l'Éducation

Annexe A – Allocations révisées des conseils

N° du conseil	Conseil	Allocation du FIAC révisée
1	DSB Ontario North East	243 865
2	Algoma DSB	288 237
3	Rainbow DSB	345 094
4	Near North DSB	291 904
5.1	Keewatin-Patricia DSB	212 272
5.2	Rainy River DSB	12 861
6.1	Lakehead DSB	275 723
6.2	Superior-Greenstone DSB	164 441
7	Bluewater DSB	401 668
8	Avon Maitland DSB	376 938
9	Greater Essex County DSB	710 976
10	Lambton Kent DSB	278 181
11	Thames Valley DSB	1 369 838
12	Toronto DSB	3 922 977
13	Durham DSB	1 257 321
14	Kawartha Pine Ridge DSB	652 685
15	Trillium Lakelands DSB	396 026
16	York Region DSB	2 104 920
17	Simcoe County DSB	961 067
18	Upper Grand DSB	679 459
19	Peel DSB	2 570 302
20	Halton DSB	1 155 917
21	Hamilton-Wentworth DSB	920 179
22	DSB of Niagara	729 333
23	Grand Erie DSB	542 878
24	Waterloo Region DSB	1 147 977
25	Ottawa-Carleton DSB	1 287 297
26	Upper Canada DSB	545 779
27	Limestone DSB	443 101
28	Renfrew County DSB	281 637
29	Hastings and Prince Edward DSB	372 089
30.1	Northeastern Catholic DSB	179 504
30.2	Nipissing-Parry Sound Catholic DSB	185 791
31	Huron-Superior Catholic DSB	210 706
32	Sudbury Catholic DSB	239 648
33.1	Northwest Catholic DSB	77 307
33.2	Kenora Catholic DSB	97 634
34.1	Thunder Bay Catholic DSB	259 416
34.2	Superior North Catholic DSB	154 097
35	Bruce-Grey Catholic DSB	215 783
36	Huron-Perth Catholic DSB	216 742

N° du conseil	Conseil	Allocation du FIAC révisée
37	Windsor-Essex Catholic DSB	462 328
38	London District Catholic School Board	475 350
39	St. Clair Catholic DSB	280 469
40	Toronto Catholic DSB	1 546 625
41	Peterborough VNC Catholic DSB	375 534
42	York Catholic DSB	954 070
43	Dufferin-Peel Catholic DSB	1 365 556
44	Simcoe Muskoka Catholic DSB	483 924
45	Durham Catholic DSB	479 901
46	Halton Catholic DSB	711 149
47	Hamilton-Wentworth Catholic DSB	603 083
48	Wellington Catholic DSB	268 434
49	Waterloo Catholic DSB	430 000
50	Niagara Catholic DSB	463 649
51	Brant Haldimand Norfolk CDSB	304 776
52	Catholic DSB of Eastern Ontario	346 638
53	Ottawa Catholic DSB	827 287
54	Renfrew County Catholic DSB	220 472
55	Algonquin and Lakeshore Catholic DSB	323 454
56	CSD du Nord-Est de l'Ontario	178 029
57	CSD du Grand Nord de l'Ontario	185 176
58	Conseil scolaire Viamonde	346 477
59	CEP de l'Est de l'Ontario	400 679
60.1	CSD catholique des Grandes Rivières	232 450
60.2	CSD catholique Franco-Nord	186 839
61	CSD catholique du Nouvel-Ontario	245 936
62	CSD catholique des Aurores boréales	135 000
64	CSD catholique MonAvenir	412 351
65	CSD catholique de l'Est ontarien	303 907
66	CSD catholique du Centre-Est de l'Ontario	539 887

Annexe B – Projets approuvés

N° du conseil	ID du projet	Conseil scolaire	École	Titre du projet	Financement du FIAC
1	1-7	DSB Ontario North East	Roland Michener SS	Remplacement de fenêtres extérieures	243 865
2	2-2	Algoma DSB	Echo Bay Central PS	Améliorations intérieures du système de CVCA	288 237
3	3-1	Rainbow DSB	Lockerby Composite School	Remplacement de chaudière	345 094
4	4-2	Near North DSB	Chippewa SS	Système de CVCA/VRE sur la toiture et contrôles	116 844
4	4-3	Near North DSB	Mattawa District PS	Toit et remplacement d'isolation	175 060
5.1	5.1-17	Keewatin-Patricia DSB	Golden Learning Centre	Modernisation du système de CVCA mécanique	212 272
5.2	5.2-1	Rainy River DSB	Robert Moore School	Éclairage du terrain de stationnement	12 861
6.1	6.1-1	Lakehead DSB	McKellar Park	Toit, amélioration du système de chauffage et des contrôles, éclairage	275 723
6.2	6.2-1	Superior-Greenstone DSB	Dorion PS	Remplacement de thermopompe	164 441
7	7-2	Bluewater DSB	Sullivan Community S	Éclairage à DEL et améliorations du système de chauffage radiant et contrôles	178 307
7	7-3	Bluewater DSB	Hillcrest E S	Remplacement de la toiture	223 361
8	8-3	Avon Maitland DSB	Stratford Northwestern Secondary School	Remplacement de l'unité de traitement de l'air et des contrôles	376 938
9	9-5	Greater Essex County DSB	Prince Edward Public School	Améliorations des fenêtres et amélioration des contrôles du SAB	710 976
10	10-1	Lambton Kent DSB	Sir John Moore	Remplacement de refroidisseur sur la toiture	113 270
10	10-2	Lambton Kent DSB	North Lambton SS	Remplacement de porte	18 000
10	10-3	Lambton Kent DSB	North Lambton SS	Remplacement de porte	28 379
10	10-8	Lambton Kent DSB	Lambton Central Centennial S	Remplacement de porte	17 785
10	10-9	Lambton Kent DSB	Errol Village PS	Remplacement de porte	3 481
10	10-11	Lambton Kent DSB	Great Lakes Secondary School	Amélioration de l'éclairage	1 646
10	10-12	Lambton Kent DSB	Harwich-Raleigh PS	Amélioration du SAB	8 173
10	10-13	Lambton Kent DSB	Zone Township Central PS	Amélioration du SAB	5 261
10	10-14	Lambton Kent DSB	King George VI PS	Amélioration du SAB	11 761
10	10-15	Lambton Kent DSB	Blenheim DHS	Amélioration du SAB	10 978
10	10-16	Lambton Kent DSB	Lambton Central Collegiate V.I.	Amélioration du SAB	49 700
10	10-17	Lambton Kent DSB	Lambton Kent Comp S	Amélioration du SAB	9 747
11	11-6	Thames Valley DSB	G A Wheable Centre - Secondary School Day Programs	Toit et remplacement d'isolation	851 442
11	11-10	Thames Valley DSB	Westminster SS	Toit et remplacement d'isolation	518 397
12	12-5	Toronto DSB	Contact Alt School	Remplacement de l'unité de traitement de l'air	972 944
12	12-13	Toronto DSB	Morse Street Jr PS	Remplacement d'une installation de chauffage	529 359
12	12-14	Toronto DSB	R H McGregor ES	Remplacement d'une installation de chauffage	482 531
12	12-18	Toronto DSB	William Burgess ES	Remplacement d'une installation de chauffage	1 938 143
13	13-1	Durham DSB	G L Roberts C & VI	Remplacement de fenêtre	790 484

N° du conseil	ID du projet	Conseil scolaire	École	Titre du projet	Financement du FIAC
13	13-2	Durham DSB	Scott Central PS	Remplacement de chaudière	466 837
14	14-2	Kawartha Pine Ridge DSB	East Northumberland SS	Remplacement d'unité de traitement de l'air et de la toiture	652 685
15	15-11	Trillium Lakelands DSB	Glen Orchard PS	Toit et remplacement d'isolation	396 026
16	16-5	York Region DSB	Unionville HS	Remplacement de chaudière	1 023 450
16	16-6	York Region DSB	W.J. Watson PS	Toit et remplacement d'isolation	1 081 469
17	17-4	Simcoe County DSB	Innisfil Central PS	Remplacement des unités de CVC sur toit et remplacement de la toiture	961 067
18	18-5	Upper Grand DSB	Drayton Heights P.S.	Remplacement des unités de CVC sur toit	211 812
18	18-12	Upper Grand DSB	Erin PS	Remplacement des unités de CVC sur toit	271 350
18	18-14	Upper Grand DSB	James McQueen PS	Remplacement de la toiture et amélioration de l'isolation	196 297
19	19-1	Peel DSB	North Park SS	Remplacement d'unités de traitement de l'air	1 378 886
19	19-2	Peel DSB	Humberview SS	Remplacement d'unités de traitement de l'air	1 191 417
20	20-3	Halton DSB	Georgetown DHS	Toiture	293 338
20	20-7	Halton DSB	Pilgrim Wood PS	Toiture	360 390
20	20-10	Halton DSB	M M Robinson HS	Toiture	502 189
21	21-15	Hamilton-Wentworth DSB	Saltfleet HS	Remplacement de la toiture	920 179
22	22-7	DSB of Niagara	Governor Simcoe SS	Toit et remplacement d'isolation	385 645
22	22-12	DSB of Niagara	Applewood PS	Remplacement de chaudière et de système de ventilation	343 688
23	23-1	Grand Erie DSB	McKinnon Park SS	Installation d'entraînements à fréquence variable (EFV)	10 638
23	23-2	Grand Erie DSB	Brier Park PS	Installation d'un entraînement à fréquence variable	4 814
23	23-3	Grand Erie DSB	Cobblestone ES	Compteur divisionnaire	982
23	23-4	Grand Erie DSB	Prince Charles PS	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-5	Grand Erie DSB	James Hillier PS	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-6	Grand Erie DSB	Rainham Central S	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-7	Grand Erie DSB	Waterford DHS	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-8	Grand Erie DSB	Delhi DSS	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-9	Grand Erie DSB	Echo Place PS	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-10	Grand Erie DSB	Cayuga SS	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-11	Grand Erie DSB	Caledonia Centennial PS	Compteur divisionnaire	4 636
23	23-12	Grand Erie DSB	Ecole Dufferin	Compteur divisionnaire	2 535
23	23-13	Grand Erie DSB	Hagersville SS	Compteur divisionnaire	4 636
23	23-14	Grand Erie DSB	Onondaga-Brant PS	Compteur divisionnaire	4 636
23	23-15	Grand Erie DSB	Woodman-Cainsville S (Cainsville PS)	Compteur divisionnaire	4 636
23	23-16	Grand Erie DSB	Brantford CI & VS	Compteur divisionnaire	4 636
23	23-17	Grand Erie DSB	Brantford CI & VS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	3 960
23	23-18	Grand Erie DSB	Delhi DSS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	1 398
23	23-20	Grand Erie DSB	Graham Bell-Victoria PS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	699
23	23-21	Grand Erie DSB	James Hillier PS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	1 980

N° du conseil	ID du projet	Conseil scolaire	École	Titre du projet	Financement du FIAC
23	23-22	Grand Erie DSB	Major Ballachey PS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	3 960
23	23-23	Grand Erie DSB	North Ward S	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	660
23	23-24	Grand Erie DSB	Prince Charles PS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	660
23	23-25	Grand Erie DSB	Paris DHS (Sec)	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	660
23	23-26	Grand Erie DSB	Pauline Johnson C & VS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	1 320
23	23-27	Grand Erie DSB	Rainham Central S	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	699
23	23-28	Grand Erie DSB	River Heights S	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	2 097
23	23-29	Grand Erie DSB	Russell Reid PS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	660
23	23-30	Grand Erie DSB	Waterford DHS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	4 193
23	23-31	Grand Erie DSB	Port Rowan PS	Transition d'un système bibloc sans conduit vers un SAB	699
23	23-32	Grand Erie DSB	Valley Heights SS	Éclairage à DEL	11 648
23	23-33	Grand Erie DSB	River Heights S	Étanchéité des conduits	16 695
23	23-34	Grand Erie DSB	Brier Park PS	Étanchéité des conduits	16 695
23	23-35	Grand Erie DSB	McKinnon Park SS	Éclairage à DEL	31 061
23	23-36	Grand Erie DSB	Ryerson Heights ES	Étanchéité des conduits	81 767
23	23-37	Grand Erie DSB	Lakewood ES	Étanchéité des conduits	35 254
23	23-38	Grand Erie DSB	Lynndale Heights PS	Étanchéité des conduits	49 852
23	23-39	Grand Erie DSB	Cobblestone ES	Étanchéité des conduits	76 863
23	23-40	Grand Erie DSB	Glen Morris Central PS	Remplacement de chaudière	139 502
24	24-7	Waterloo Region DSB	Southridge PS	Toit et remplacement d'isolation	641 876
24	24-9	Waterloo Region DSB	Waterloo CI	Remplacement de fenêtre	506 102
25	25-8	Ottawa-Carleton DSB	Sawmill Creek ES	Toit et remplacement d'isolation	507 498
25	25-9	Ottawa-Carleton DSB	Bayshore PS	Toit et remplacement d'isolation	406 862
25	25-10	Ottawa-Carleton DSB	Colonel By SS	Toit et remplacement d'isolation	372 938
26	26-7	Upper Canada DSB	Char-Lan District High School	Toit et remplacement d'isolation	320 672
26	26-9	Upper Canada DSB	Linklater Public School	Remplacement de chaudière	225 106
27	27-9	Limestone DSB	North Addington Education Centre (Sec)	Remplacement de la toiture	443 101
28	28-7	Renfrew County DSB	Opeongo HS	Toit et remplacement d'isolation	281 637
29	29-4	Hastings and Prince Edward DSB	Eastside Secondary School	Toit et remplacement d'isolation	372 089
30.1	30.1-15	Northeastern Catholic DSB	English Catholic Central School	Toit et remplacement d'isolation	179 504
30.2	30.2-1	Nipissing-Parry Sound Catholic DSB	St. Gregory Sep S	Remplacement de chaudière	185 791
31	31-1	Huron-Superior Catholic DSB	Our Lady of Lourdes French Immersion Catholic School	Toit et remplacement d'isolation	210 706
32	32-1	Sudbury Catholic DSB	St Francis S	Modernisation de l'éclairage à DEL	124 190
32	32-2	Sudbury Catholic DSB	St Benedict Catholic Elementary School	Modernisation de l'éclairage à DEL	115 458
33.1	33.1-1	Northwest Catholic DSB	Our Lady Of The Way	Remplacement de fenêtre	77 307
33.2	33.2-1	Kenora Catholic DSB	St. Thomas Aquinas High School (Sec)	Remplacement des pompes de circulation du système de CVCA	83 421
33.2	33.2-2	Kenora Catholic DSB	Pope John Paul II School	Remplacement d'ampoules et de luminaires	4 475

N° du conseil	ID du projet	Conseil scolaire	École	Titre du projet	Financement du FIAC
33.2	33.2-4	Kenora Catholic DSB	St. Thomas Aquinas High School (Sec)	Remplacement d'ampoules T5	7 500
33.2	33.2-5	Kenora Catholic DSB	Ste Maguerite Bourgeoys, E	Remplacement d'ampoules T8	2 238
34.1	34.1-1	Thunder Bay Catholic DSB	St Bernard Sep S	Remplacement de chaudière	96 752
34.1	34.1-2	Thunder Bay Catholic DSB	St Patrick HS	Éclairage à DEL	28 735
34.1	34.1-3	Thunder Bay Catholic DSB	St Pius X Sep S	Remplacement de chaudière	108 091
34.1	34.1-5	Thunder Bay Catholic DSB	St Ann Sep S	Eau chaude à la demande	15 900
34.1	34.1-6	Thunder Bay Catholic DSB	St Margaret Sep S	Eau chaude à la demande	9 938
34.2	34.2-1	Superior North Catholic DSB	St Joseph	Éclairage écoénergétique	64 015
34.2	34.2-2	Superior North Catholic DSB	St Hilary Sep S	Éclairage écoénergétique	49 260
34.2	34.2-4	Superior North Catholic DSB	Holy Angels Sep S	Éclairage écoénergétique	40 821
35	35-1	Bruce-Grey Catholic DSB	Notre Dame Catholic S	Toit et remplacement d'isolation	215 783
36	36-1	Huron-Perth Catholic DSB	St Patricks Sep S	Remplacer une unité du système de CV, toiture et air d'appoint, et ajouter des unités de refroidissement	216 742
37	37-2	Windsor-Essex Catholic DSB	Holy Names	Toit et remplacement d'isolation	462 328
38	38-6	London District Catholic School Board	John Paul II Catholic Secondary School	Améliorations du système de CVCA/contrôles	475 350
39	39-3	St. Clair Catholic DSB	Holy Family Catholic School	Toit et remplacement d'isolation	280 469
40	40-2	Toronto Catholic DSB	Father John Redmond	Remplacement d'un refroidisseur	207 110
40	40-3	Toronto Catholic DSB	St John Paul II	Remplacement de chaudière	324 321
40	40-6	Toronto Catholic DSB	Our Lady of Victory	Remplacement de chaudière et de refroidisseur	371 793
40	40-8	Toronto Catholic DSB	St Jerome	Réfection de fenêtres extérieures	286 785
40	40-9	Toronto Catholic DSB	Mother Cabrini	Réfection de fenêtres extérieures	356 615
41	41-2	Peterborough VNC Catholic DSB	St. Teresa	Remplacement de la toiture	375 534
42	42-45	York Catholic DSB	St. Anthony CES	Remplacement partiel de la toiture et d'isolation	339 553
42	42-46	York Catholic DSB	St. Benedict CES	Remplacement partiel de la toiture et d'isolation	343 146
42	42-47	York Catholic DSB	St. John XXIII	Remplacement partiel de la toiture et d'isolation	271 371
43	43-1	Dufferin-Peel Catholic DSB	Robert F. Hall Catholic SS	Toit et remplacement d'isolation	766 442
43	43-2	Dufferin-Peel Catholic DSB	St. Hilary E S	Toit et remplacement d'isolation	599 114
44	44-6	Simcoe Muskoka Catholic DSB	Notre Dame	Toit et remplacement d'isolation	483 924
45	45-6	Durham Catholic DSB	St Wilfred	Remplacement de fenêtre	217 946
45	45-7	Durham Catholic DSB	St Mark the Evangelist	Remplacement de chaudière	134 837
45	45-8	Durham Catholic DSB	St Mathew the Evangelist	Remplacement de chaudière	127 119
46	46-2	Halton Catholic DSB	Thomas Merton ALC	Rénovation du système mécanique et d'éclairage	711 149
47	47-24	Hamilton-Wentworth Catholic DSB	Our Lady of Lourdes	Remplacement de la toiture	338 916
47	47-25	Hamilton-Wentworth Catholic DSB	St. Ann Ancaster	Remplacement de la toiture	264 167
48	48-1	Wellington Catholic DSB	St James Cath HS	Remplacement des contrôles du système de CVCA et du SAB	230 169
48	48-4	Wellington Catholic DSB	St Mary Cath Elora	Remplacement du contrôleur du système de contrôle du système de CVCA et du SAB	17 668

N° du conseil	ID du projet	Conseil scolaire	École	Titre du projet	Financement du FIAC
48	48-6	Wellington Catholic DSB	St John Brebeuf Cath S	Remplacement du contrôleur du système de contrôle du système de CVCA et du SAB	20 596
49	49-3	Waterloo Catholic DSB	St. Gregory	Remplacement partiel de la toiture	110 000
49	49-4	Waterloo Catholic DSB	St. Elizabeth	Remplacement de chaudière	125 000
49	49-5	Waterloo Catholic DSB	St. Dominic	Remplacement d'unités de la toiture	35 000
49	49-6	Waterloo Catholic DSB	St. Clement	Remplacement d'unité de ventilation	160 000
50	50-3	Niagara Catholic DSB	St. Andrew Catholic E S	Remplacement de fenêtre	90 807
50	50-7	Niagara Catholic DSB	Saint Paul Catholic High School	Remplacement de chaudière	217 001
50	50-11	Niagara Catholic DSB	St. Mary Catholic ES	Remplacement de la toiture	155 840
51	51-1	Brant Haldimand Norfolk Catholic DSB	St Mary's S	Toit et remplacement d'isolation	304 776
52	52-2	Catholic DSB of Eastern Ontario	St. Anne	Remplacement d'unités de chauffage/refroidissement sur le toit; remplacement partiel de la toiture et d'isolation	346 638
53	53-18	Ottawa Catholic DSB	St Peter 9-12	Toit et remplacement d'isolation	395 832
53	53-20	Ottawa Catholic DSB	St Pius X 9-12	Toit et remplacement d'isolation	431 455
54	54-1	Renfrew County Catholic DSB	St. John Bosco Catholic School	Améliorations de l'éclairage	17 693
54	54-2	Renfrew County Catholic DSB	St. James Catholic School	Améliorations de l'éclairage	6 823
54	54-3	Renfrew County Catholic DSB	St. Andrew's Catholic School	Améliorations de l'éclairage	1 875
54	54-4	Renfrew County Catholic DSB	St. Anthony's Catholic School	Améliorer le système d'automatisation du bâtiment	25 355
54	54-5	Renfrew County Catholic DSB	St. Anthony's Catholic School	Amélioration des unités d'air d'appoint	92 200
54	54-9	Renfrew County Catholic DSB	Bishop Smith Catholic School	Améliorer le système d'automatisation du bâtiment	38 263
54	54-10	Renfrew County Catholic DSB	St. Joseph's Catholic HS	Améliorer le système d'automatisation du bâtiment	38 263
55	55-4	Algonquin and Lakeshore Catholic DSB	Holy Cross Catholic Secondary School	Remplacement de l'isolation de la toiture	323 454
56	56-1	CSD du Nord-Est de l'Ontario	École Secondaire Renaissance	Remplacement de la toiture et de l'isolation	178 029
57	57-3	CSP du Grand Nord de l'Ontario	ÉS Château Jeunesse	Puits de lumière	185 176
58	58-5	Conseil scolaire Viamonde	ÉÉP Charles-Sauriol	Remplacement du système de CVCA	346 477
59	59-2	CEP de l'Est de l'Ontario	ÉSP Omer-Deslauriers	Remplacement de l'éclairage	169 875
59	59-3	CEP de l'Est de l'Ontario	ÉÉP Charlotte-Lemieux	Remplacement du système de CVCA sur le toit	230 804
60.1	60.1-8	CSD catholique des Grandes Rivières	ÉÉC Jacques-Cartier (Kapuskasung)	Revêtement de toiture	232 450
60.2	60.2-1	CSD catholique Franco-Nord	ÉÉC Saint-Raymond	Remplacement de la façade du gymnase	186 839
61	61-3	CSD catholique du Nouvel-Ontario	ÉÉC Saint-Augustin	Remplacement de la toiture et de l'isolation	113 587
61	61-4	CSD catholique du Nouvel-Ontario	ÉÉC Saint-Paul	Remplacement de la toiture et de l'isolation	132 349
62	62-1	CSD catholique des Aurores boréales	ÉÉC Notre-Dame-des-Écoles	Installation d'un SAB	135 000
64	64-1	CSD catholique MonAvenir	ÉSC Saint-Charles-Garnier	Remplacement de la toiture et de l'isolation	412 351
65	65-1	CSD catholique de l'Est ontarien	ÉÉC Sacré-Cœur	Remplacement de la toiture et de l'isolation	303 907
66	66-4	CSD catholique du Centre-Est de l'Ontario	ÉÉC des Voyageurs	Remplacement des fenêtres	286 994
66	66-12	CSD catholique du Centre-Est de l'Ontario	ÉÉC Marius-Barbeau	Remplacement de la toiture et de l'isolation	252 893

Annexe C

PROTOCOLE DE COMMUNICATION POUR LE FIAC

1. But

- a) Le protocole de communication décrit les rôles et responsabilités des conseils scolaires relativement aux activités de communication liées aux projets financés dans le cadre du FIAC.
- b) Ce protocole servira de guide pour la planification, le développement et la mise en oeuvre de toutes les activités de communication afin de garantir que les communications sont claires, cohérentes pour le public et qu'elles font l'objet d'une bonne coordination.

2. Communications conjointes

- a) Le Canada et l'Ontario peuvent s'engager dans des communications conjointes sur le financement d'un projet qui fait partie de la liste des projets (ci-après nommé « PLP » pour les besoins de la présente annexe); elles peuvent aussi inclure les conseils scolaires au besoin.
- b) Le Canada, l'Ontario et/ou les conseils scolaires peuvent demander des communications conjointes dans le but d'informer le public des progrès ou de l'achèvement d'un PLP. Le demandeur doit fournir un préavis d'au moins dix (10) jours ouvrables aux autres parties.
- c) Si l'activité de communication est un événement, celui-ci doit se tenir dans un endroit choisi d'un commun accord. Le demandeur des communications conjointes, dans ce cas, donnera aux autres parties des chances égales de participer et de choisir leurs propres représentants désignés.
- d) Tous les documents de la communication conjointe doivent mettre en relief le financement fourni par le Canada et l'Ontario si la situation s'applique.
- e) Les produits de communication du Canada qui sont liés aux événements doivent être bilingues et inclure le mot-symbole « Canada » ainsi que les logos des autres parties. Lorsque ces situations se présentent, le Canada doit fournir, à ses frais, les services de traduction.

3. Communications individuelles

- a) L'Ontario peut communiquer avec les conseils scolaires pour obtenir une ou plusieurs photos et une description des travaux en cours ou d'un PLP qui est terminé. Le Canada pourra ainsi utiliser ces éléments dans les médias sociaux et les autres activités de communication numériques. En transmettant ses photos, le conseil scolaire autorise les autres parties à les utiliser – le nom de l'école doit inclure le nom et l'emplacement du PLP et les photographies.

4. Communications opérationnelles

- a) Les conseils scolaires sont les seuls responsables des communications opérationnelles portant sur les PLP, notamment les appels d'offres, les travaux et les avis de sécurité publique. Le cas échéant, ces produits doivent inclure, la déclaration suivante : « Ce [PPL] est financé en partie par le gouvernement du Canada », et le mot-symbole Canada doit être affiché.

5. Affichage

- a) Le Canada peut exiger l'installation d'un panneau d'affichage reconnaissant sa contribution financière à un PLP. Le design, le contenu et les directives d'installation des affichages seront fournis par le Canada.
- b) À moins d'un accord contraire avec le Canada, les conseils scolaires doivent produire et installer un panneau d'affichage physique, comme il se doit, pour reconnaître le financement du Canada et/ou de l'Ontario, selon le cas, sur chaque emplacement où se déroule un PLP.
- c) En plus d'un panneau d'affichage physique, un affichage numérique peut aussi être utilisé. Cet affichage peut aussi remplacer l'affichage physique là où un panneau physique ne serait pas approprié en raison du type de PLP, de sa portée, de son emplacement ou de sa durée.
- d) Lorsque le conseil scolaire décide d'installer une plaque permanente ou un autre marqueur approprié pour un PLP, cette plaque ou ce marqueur doit reconnaître le financement fédéral et être approuvé par le Canada.
- e) Les conseils scolaires reconnaissent qu'ils doivent informer l'Ontario lors des installations d'affichage par l'entremise des futurs rapports d'étape.
- f) Les panneaux d'affichage doivent être installés sur les emplacements d'un PLP. Ils doivent être visibles pendant toute la durée du PLP et ils doivent demeurer en place pendant au moins un (1) mois lorsque l'infrastructure est devenue pleinement opérationnelle ou totalement utilisée.
- g) L'affichage doit être installé dans un endroit bien visible en tenant compte de la sécurité et de la visibilité des piétons et des véhicules.